

## HD-01 のドライバーインストール方法

本稿は Windows XP/Vista/7 OS の PC インストールの説明です。MAC OS はインストールの必要ありません。

用意する物：ドライバーCD（添付品）、USB ケーブル（別売）

※パソコンと HD-01 はまだ接続しないで下さい。


1. ドライバーCD をパソコンにセットし以下の実行ファイルを起動して下さい。



2. 以下の画面が表示されたら「NEXT」ボタンを押下すると右下の画面が表示されます。

ドライバーソフトの保管場所を選択して「Install ボタン」を押下して下さい。


（保存場所、特に変更する必要はありませんので、そのまま、「Install」で結構です）



3. インストールが終わりましたら以下の画面が表示されます。

そのまま「Next」ボタンを押下して下さい。


すると右下の画面が表示されます。続いて、XMOS USB AUDIO 2.0 CLASS ドライバーのインストールを行いますので、チェックは外さず「Finish」ボタンを押下して下さい。



4. XMOS USB AUDIO 2.0 CLASS ドライバーのインストールを行います。「Next」ボタンを押下すると右下の画面が表示されます。


ドライバーソフトの保管場所を選択して「Install ボタン」を押下してください。

(保存場所、特に変更する必要はありませんので、そのまま、「Install」で結構です)



5. OS によっては、途中 2 回程度「～ドライバーをインストールしますか？」のウィンドウが表示されます。YES を選択してください。

6. インストールが行われ、以下のウィンドウが表示されたら **HD-01 と PC を USB ケーブルで接続して HD-01 の電源を ON にしてから OK ボタンを押して下さい。**



PC が HD-01 を認識しましたら、そのままインストールが実行され、インストールの完了です。

注：PC が HD-01 認識しない場合、再度、上ウィンドウが表示されます、USB ケーブルを挿し直してリトライしてみてください。